




UNIVERSITAS GADJAH MADA
Direktorat Aset

 UNIVERSITAS GADJAH MADA Direktorat Aset	Bidang	Pemeliharaan Jalan, Gedung, Perumahan, dan Lahan		
	Sub Bidang	Pemeliharaan Jalan, Gedung, Perumahan, dan Lahan		
	Nomor SOP	03.01.04		
	Nama SOP	Pemeliharaan yang merubah Fasad Gedung Cagar Budaya		
	Efektif Berlaku			
	Disahkan Oleh	Direktur Aset		
TUJUAN SOP		RUANG LINGKUP		
Memberikan pedoman untuk melakukan proses perbaikan kerusakan Gedung Cagar Budaya		Dilingkungan UGM		
DASAR HUKUM		KETERKAITAN		
		Bidang	Sub Bidang	Nama SOP
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi 4. Permen PU Nomor 45/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara. 5. PERPRES Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 dan Penjelasan dengan perubahan terakhir PRESPRES Nomor 70 Tahun 2012. 6. Kemen Kimpraswil Nomor 339/KPTS/M/2003 Tanggal 31 Desember 2003 7. Surat Edaran bersama Ketua Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional dengan Menteri Keuangan R.I. Nomor <u>1203/D.II/D3/2000</u> Tanggal 17 Maret 2000 <u>SE - 38/A/2000</u> Perihal : Petunjuk penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk jasa konsultasi Biaya Langsung Personil (Remuneration) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Reimbursable Cost) 8. DIPA atau RKAT Tahun berjalan		ILA	LISTRIK / AIR	PERENCANAAN PEMELIHARAAN INST LISTRIK / AIR
		IPP	INVENTARISASI	PENYERAHAN BARANG BONGKARAN

